

光明区玉塘街道喜德盛碳纤科技有限公司
“6·19”重伤事故整改措施落实情况
“回头看”评估报告

评估单位：光明区安全管理委员会办公室
2023 年 11 月 24 日

目 录

一、 评估工作组织及开展情况	4
二、 责任追究意见落实情况	4
(一) 关于行政处罚处理落实情况 (1 家单位, 1 人)	5
(二) 本事故无追究刑事责任人员	5
三、 事故防范和整改措施落实情况	6
(一) 深圳市源祝建筑维修有限公司落实情况	6
(二) 深圳市喜德盛碳纤科技有限公司落实情况	7
四、 评估意见	9
五、 责任追究、事故防范措施和整改建议落实情况	9
六、 附件	错误! 未定义书签。
附件 1: 玉塘街道办约谈源祝公司及负责人图片 ...	错误! 未定义书签。
附件 2: 喜德盛公司事故点图片	错误! 未定义书签。
附件 3: 喜德盛公司整改后图片	错误! 未定义书签。
附件 4: 现场评估图片	错误! 未定义书签。

光明区玉塘街道喜德盛碳纤科技有限公司 “6·19”重伤事故整改措施落实情况 “回头看”评估报告

2022年6月19日8时许，光明区玉塘街道深圳市喜德盛碳纤科技有限公司6#厂房一楼，发生一起高处坠落事故，造成1人受伤。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《深圳市光明区人民政府关于授权或者委托区应急管理局牵头组织事故调查组的批复》（深光府函〔2021〕139号）的规定，区政府授权区应急管理局牵头，成立了由光明公安分局、区群团工作部、玉塘街道办事处为成员单位的事事故调查组，开展事故调查处理工作。《光明区玉塘街道喜德盛碳纤科技有限公司“6·19”重伤事故调查报告》（以下简称“事故调查报告”）经深圳市光明区人民政府批复后，于2022年12月27日，印发《深圳市关于光明区玉塘街道喜德盛碳纤科技有限公司“6·19”重伤事故调查报告的批复》（深光府函〔2022〕340号）。为督促事故整改措施有效落实，坚决防范化解重大安全风险，遏制同类事故再次发生，根据《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）、《市安委办关于印发〈进一步推动生产安全事故责任追究和整改措施意见落实情况评估工作方案〉的通知》（深安办〔2023〕84号）的要求，为有效预防和遏制事故发生，区安委办制定了《光明区2022年一般生产安

全事故整改措施落实情况“回头看”工作实施方案》，深光安办〔2023〕86号，光明区安委办组织对该起事故整改措施落实情况进行评估。

一、评估工作组织及开展情况

按照《光明区2022年一般生产安全事故整改措施落实情况“回头看”工作实施方案》，成立光明区生产安全事故整改落实评估工作组（以下简称“区事故评估组”），组织区应急管理局、区住房建设局参与，聘请深圳惠安天下电气消防科技有限公司提供技术支撑，开展事故整改措施落实情况“回头看”评估工作。

“区事故评估组”依据深圳市光明区人民政府批复的“事故调查报告”，梳理出有关单位和行业主管部门事故责任追究和事故整改措施内容作为评估清单，在涉事企业、街道办事处、行业主管部门、区政府有关部门组织开展自评的基础上，通过听取汇报、座谈交流、调阅事故原始档案、查阅责任追究和整改措施台账资料、实地考察等方式，分别对“事故调查报告”中涉及的深圳市喜德盛碳纤科技有限公司（以下简称“喜德盛碳纤公司”）深圳市源祝建筑维修有限公司（以下简称：“源祝公司”）、玉塘街道办等相关部门，在落实刑事处罚、行政处罚、事故责任追究及事故整改措施等方面情况进行检查和评估，召开现场评估会，实地查访玉塘街道深圳市喜德盛碳纤科技有限公司6#厂房一楼事发处。

二、责任追究意见落实情况

《深圳市关于光明区玉塘街道喜德盛碳纤科技有限公司

“6·19”重伤事故调查报告的批复》（深光府函〔202〕340号）印发后，深圳市光明区应急管理局按照要求，对照法定职责，落实了责任追究工作。

（一）关于行政处罚处理落实情况（1家单位，1人）

1. **“事故调查报告”中建议：**建议由深圳市光明区住房和建设局依据《中华人民共和国安全生产法》及建设工程有关规定对源祝公司及其负责人康志平依法处理，相关处理情况报区安委办备案。

落实情况：2023年4月12日区住房和建设局对源祝公司及其负责人进行约谈处理，根据《调查报告》建议，光明区住房和建设局依据《中华人民共和国安全生产法》及建设工程有关规定对源祝公司及其负责人康志平依法处理已全部得到落实。

2. **“事故调查报告”中建议：**兴旺门窗店经营者杨玄根安全意识淡薄，在未佩戴安全帽、未采取任何安全防护措施下违规踩在轻质吊顶上作业，造成事故发生，应对事故发生负直接责任，建议由玉塘街道办对其给予批评教育，并进行警示约谈。

落实情况：2023年4月12日区住房和建设局对杨玄根进行约谈处理，根据《调查报告》建议，光明区住房和建设局依据《中华人民共和国安全生产法》及建设工程有关规定对源祝公司及其负责人康志平及个体施工人员杨玄根依法处理已全部得到落实。

（二）本事故无追究刑事责任人员

三、事故防范和整改措施落实情况

（一）深圳市源祝建筑维修有限公司落实情况

1. “事故调查报告”中建议：源祝公司应汲取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止安全事故发生，做到如下要求：1. 加强公司安全生产管理，落实公司安全生产管理制度；加强对从业人员的岗前安全教育和培训，提高工人安全意识；加强对安全生产作业的现场监督检查，发现事故隐患及时整改；严格督促作业人员认真遵守安全生产规章制度与操作规程，杜绝违章指挥、强令冒险作业及违反操作规程的行为。2. 公司主要负责人要认真履行安全管理职责，严格督促安全生产管理制度和安全操作规程的落实和执行。

落实情况：事故发生以来，针对“事故调查报告”中提出的事故防范措施和整改建议，源祝公司具体落实工作如下：

（1）事故发生后，源祝公司压实主体责任建立健全安全生产管理制度；建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；签订安全生产目标责任书，责任到岗、责任到人；努力提高本单位全体从业人员执行全员安全生产责任制的自觉性；

（2）源祝公司已成立安全生产管理机构，项目上配备专职的安全员。负责人与安全管理人员经培训学习后均取得了相关证书。加强公司安全生产管理，落实公司安全生产管理制度；

（3）源祝公司结合有关安全生产规章制度，制定了安

全生产操作规程；编制各类安全技术操作文件，规范做事流程、细化安全措施，督促安全管理制度和安全操作规程的落实和执行；杜绝违章指挥、强令冒险作业及违反操作规程的行为；

（4）源祝公司落实安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防工作机制，依照公司制度要求，结合现场实际情况，对现场风险点分级整理、重点防控，并落实月度专项检查等隐患排查工作，及时消除了事故隐患；

（5）源祝公司严格按照“四不放过”原则召开警示会，查找总结事故原因，并制定措施落实整改，对相关人员进行处理；

（6）源祝公司组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，对员工进行专项教育及“三级”安全教育，提高员工的安全意识和业务操作技能；公司对劳动防护用品的使用做了专门的培训，并在实践中监督、指导劳动者按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，使其真正发挥作用；加强对从业人员的岗前安全教育和培训，提高工人安全意识；

（7）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故。

（二）深圳市喜德盛碳纤科技有限公司落实情况

1. “事故调查报告”中建议：喜德盛碳纤公司以此为戒，认真落实企业安全主体责任，加强自身的安全生产监管，对厂房维修等类似工程，要安排专门人员对高处作业等危险作业进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落

实，严格落实对外来人员的安全教育和培训工作的，提高安全生产意识，有效防范和遏制事故发生。

落实情况：事故发生以来，针对“事故调查报告”中提出的事故防范措施和整改建议，喜德盛碳纤公司具体落实工作如下：

（1）事故发生后，喜德盛碳纤公司压实主体责任建立健全安全生产管理制度；建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；签订安全生产目标责任书，责任到岗、责任到人；

（2）喜德盛碳纤公司已成立安全生产管理机构，项目上配备专职的安全员。负责人与安全管理人员经培训学习后均取得了相关证书。加强自身的安全生产监管，对厂房维修等类似工程，要安排专门人员对高处作业等危险作业进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，严格落实对外来人员的安全教育和培训工作的，提高安全生产意识，有效防范和遏制事故发生；

（3）喜德盛碳纤公司结合有关安全生产规章制度，制定了安全生产操作规程；编制各类安全技术操作文件，规范做事流程、细化安全措施；

（4）喜德盛碳纤公司落实安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防工作机制，依照公司制度要求，结合现场实际情况，对现场风险点分级整理、重点防控，并落实月度专项检查等隐患排查工作，及时消除了事故隐患；

（5）喜德盛碳纤公司严格按照“四不放过”原则召开警示会，查找总结事故原因，并制定措施落实整改，对相关

人员进行处理；

（6）喜德盛碳纤公司组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，对员工进行专项教育及“三级”安全教育，提高员工的安全意识和业务操作技能；加强对特种作业人员的审核严格落实特种作业安全操作规程和相关管理规定；

（7）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故。

四、评估意见

“区事故评估组”对区政府批复的“事故调查报告”中的责任追究、事故防范措施和整改建议落实情况进行评估核查。通过听取汇报、座谈交流、调阅事故原始档案、查阅责任追究和整改措施台账资料、实地考察等方式进行了评估。

“区事故评估组”经综合评估后认为：事故涉及的责任单位和人员对照“事故调查报告”中的责任追究、事故防范措施和整改建议已进行整改并落实。

五、责任追究、事故防范措施和整改建议落实情况

深圳市喜德盛碳纤科技有限公司、深圳市源祝建筑维修有限公司管理上的问题及评估组提出的工作建议均已整改完成，形成闭环。