

光明区“9·27”光明街道星河小学项目工地高坠事故整改措施落实情况“回头看”评估报告

评估单位：光明区安全管理委员会办公室
2023年11月24日

目 录

一、 评估工作组织及开展情况	4
二、 责任追究意见落实情况	4
(一) 关于行政处罚处理落实情况 (2 家单位 2 人)	5
(二) 关于追究刑事责任人员处理落实情况 (1 人)	5
三、 事故防范和整改措施落实情况	5
(一) 中天建设集团有限公司落实情况	5
(二) 广州市中跃建筑劳务有限公司落实情况	7
四、 评估意见	8
五、 责任追究、事故防范措施和整改建议落实情况	8
六、 附件	错误! 未定义书签。
附件 1: 现场评估会图片	错误! 未定义书签。

光明区“9·27”光明街道星河小学项目工地高坠事故整改措施落实情况“回头看”评估报告

2022年9月27日11时许，位于光明区光明街道星河小学项目工地发生一起高处坠落事故，造成1人受伤。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）《深圳市光明区人民政府关于授权或者委托区应急管理局牵头组织事故调查组的批复》（深光府函〔2021〕139号）的规定，区政府授权区应急管理局牵头，成立了由光明公安分局、区群团工作部、光明街道办事处为成员单位的事事故调查组，开展事故调查处理工作。《光明区“9·27”光明街道星河小学项目工地高坠事故调查报告》（以下简称“事故调查报告”）经深圳市光明区人民政府批复后，于2023年6月29日，印发《深圳市关于光明区“9·27”光明街道星河小学项目工地高坠事故调查报告的批复》（深光府函〔2023〕82号）。为督促事故整改措施有效落实，坚决防范化解重大安全风险，遏制同类事故再次发生，根据《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）、《市安委办关于印发〈进一步推动生产安全事故责任追究和整改措施意见落实情况评估工作方案〉的通知》（深安办〔2023〕84号）的要求，为有效预防和遏制事故发生，区安委办制定了《光明区2022年一般生产安全事故整改措施落实情况“回

头看”工作实施方案》，深光安办〔2023〕86号，光明区安委办组织对该起事故整改措施落实情况进行评估。

一、评估工作组织及开展情况

按照《光明区2022年一般生产安全事故整改措施落实情况“回头看”工作实施方案》，成立光明区生产安全事故整改落实评估工作组（以下简称“区事故评估组”），组织区应急管理局、区住房建设局参与，聘请深圳惠安天下电气消防科技有限公司提供技术支撑，开展事故整改措施落实情况“回头看”评估工作。

“区事故评估组”依据深圳市光明区人民政府批复的“事故调查报告”，梳理出有关单位和行业主管部门事故责任追究和事故整改措施内容作为评估清单，在涉事企业、街道办事处、行业主管部门、区政府有关部门组织开展自评的基础上，通过听取汇报、座谈交流、调阅事故原始档案、查阅责任追究和整改措施台账资料、实地考察等方式，分别对“事故调查报告”中涉及的中天建设集团有限公司（以下简称“中天公司”）、广州市中跃建筑劳务有限公司（以下简称“中跃劳务公司”）、光明街道办等相关部门，在落实刑事处罚、行政处罚、事故责任追究及事故整改措施等方面情况进行检查和评估，召开现场评估会，实地查访光明街道星河小学项目工地。

二、责任追究意见落实情况

《深圳市关于光明区“9·27”光明街道星河小学项目工地高坠事故调查报告的批复》（深光府函〔2023〕82号）

印发后，深圳市光明区应急管理局按照要求，对照法定职责，落实了责任追究工作。

（一）关于行政处罚处理落实情况（2家单位2人）

1. **“事故调查报告”中建议：**建议由光明区住房和建设局依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规对中跃劳务公司及其项目负责人进行处理，并进行安全生产警示约谈，相关处理情况报光明区安委办备案。

落实情况：暂未提供相关资料

2. **“事故调查报告”中建议：**建议由光明区住房和建设局依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规对中天公司及其项目负责人进行处理，并进行安全生产警示约谈，相关处理情况报光明区安委办备案。

落实情况：暂未提供相关资料

（二）关于追究刑事责任人员处理落实情况（1人）

1. **“事故调查报告”中建议：**工人张顺国安全意识淡薄，在作业过程中未遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，未正确佩戴和使用劳动防护用品，应对事故发生负直接责任，鉴于其已死亡，建议免于追究其责任。

落实情况：张顺国已死亡，免于追究其责任。

三、事故防范和整改措施落实情况

（一）中天建设集团有限公司落实情况

1. **“事故调查报告”中建议：**中天公司应认真吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

（1）加强对工人的安全教育和培训、考核，切实掌握安全生产技能，召开事故警示教育会，提高工人的安全防范意识，杜绝冒险作业的发生。教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

（2）建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐患。

（3）公司主要负责人应当认真履行安全管理职责，落实安全生产法律法规及公司管理制度，加强督促、检查本单位的安全生产工作，及时发现并消除各类生产安全事故隐患。

落实情况：事故发生以来，针对“事故调查报告”中提出的事故防范措施和整改建议，中天公司具体落实工作如下：

（1）中天公司压实主体责任建立健全安全生产管理制度；制定并确立组织机构，建立健全安全生产管理制度及操作规程；

（2）中天公司经常性地对本单位的安全生产工作进行检查、督促、检查，对检查中发现的问题及时解决，对存在的生产安全事故隐患及时予以排除组织检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（3）中天公司切实履行发包单位安全生产管理职责，加强了对承包单位及其分包单位的安全生产工作统一协调、

管理。进一步加强了对项目进行了安全检查，发现存在安全隐患及工人各种安全生产违法违规行为的，及时督促相关方整改，现场安排专人负责管理。

（二）广州市中跃建筑劳务有限公司落实情况

1. **“事故调查报告”中建议：**中跃劳务公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实本单位安全主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

（1）加强公司安全生产管理，健全并落实本单位全员安全生产责任制。把全员安全生产责任制度扎根到生产经营的每个环节、落实到生产经营一线；应当经常性地对本单位的安全生产工作进行督促、检查，对检查中发现的问题及时解决，对存在的生产安全事故隐患及时予以排除。

（2）加强对工人的安全教育和培训，提高工人的安全防范意识和工作纪律性。采取措施，使劳动者掌握劳动防护用品的使用规则，监督、指导劳动者按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

落实情况：事故发生以来，针对“事故调查报告”中提出的事故防范措施和整改建议，中跃劳务公司具体落实工作如下：

（1）中跃劳务公司压实主体责任建立健全安全生产管理制度；健全并落实本单位全员安全生产责任制。把全员安全生产责任制度扎根到生产经营的每个环节、落实到生产经营一线；经常性地对本单位的安全生产工作进行督促、检查，

对检查中发现的问题及时解决，对存在的生产安全事故隐患及时予以排除；

（2）中跃劳务公司加强对工人的安全教育和培训，提高工人的安全防范意识和工作纪律性。采取措施，使劳动者掌握劳动防护用品的使用规则，监督、指导劳动者按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

四、评估意见

“区事故评估组”对区政府批复的“事故调查报告”中的责任追究、事故防范措施和整改建议落实情况进行评估核查。通过听取汇报、座谈交流、调阅事故原始档案、查阅责任追究和整改措施台账资料、实地考察等方式进行了评估。

“区事故评估组”经综合评估后认为：事故涉及的责任单位和人员对照“事故调查报告”中的责任追究、事故防范措施和整改建议已进行整改并落实。

五、责任追究、事故防范措施和整改建议落实情况

中天建设集团有限公司、广州市中跃建筑劳务有限公司管理上的问题及评估组提出的工作建议均已整改完成，形成闭环。