

光明公明深圳市运达诚科技公司“3·27” 一般触电事故整改落实情况评估报告

评估单位：光明区安全管理委员会办公室
2025 年 7 月 21 日

目 录

| | |
|-------------------------------|---|
| 一、 评估概况 | 1 |
| 二、 责任追究意见落实情况 | 2 |
| （一） 免予追究责任人员落实情况（1 名人员） | 2 |
| （二） 给予行政处罚处理落实情况（1 家单位） | 2 |
| 三、 事故防范整改措施落实情况 | 2 |
| （一） 深圳市运达诚科技有限公司落实情况 | 2 |
| （二） 公明街道落实情况 | 3 |
| （三） 马田街道落实情况 | 3 |
| 四、 存在问题 | 4 |
| 五、 工作建议 | 4 |

光明公明深圳市运达诚科技公司“3·27” 一般触电事故整改落实情况评估报告

一、评估概况

根据《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）、《广东省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估指引》（粤安办〔2023〕122号）的要求，为有效预防和遏制事故发生，光明区安委办制定了《光明区生产安全事故防范和整改措施落实情况评估工作实施方案》并牵头成立光明区生产安全事故整改措施落实情况评估工作组（以下简称“区事故评估组”）对光明公明深圳市运达诚科技公司“3·27”一般触电事故整改措施落实情况进行评估。

光明区安委办组织区应急管理局、公明街道、马田街道参与，开展事故整改措施落实情况评估工作。

区事故评估组依据事故调查报告，梳理出有关单位和行业主管部门事故责任追究和事故整改措施内容作为评估清单。在涉事企业、街道办事处、行业主管部门、区政府有关部门组织开展自评的基础上，通过听取汇报、座谈交流、调阅事故原始档案、查阅责任追究和整改措施台账资料、实地考察等方式，对事故调查报告涉及有关责任人员和责任单位的处理及事故整改措施落实情况等方面进行检查和评估。

二、责任追究意见落实情况

（一）免于追究责任人员落实情况（1 名人员）

朱某华，深圳市光明区安华输送设备经营部（以下简称“安华设备经营部”）负责人，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除事故设备存在的事故隐患，对本起事故发生负有管理责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）给予行政处罚处理落实情况（1 家单位）

1. “事故调查报告”中建议：安华设备经营部未履行安全生产管理职责，未建立事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施消除事故现场设备存在的事故隐患；未制定设备安全操作规程和有关的安全规章制度；现场安全管理缺失，未落实安全防护措施。对本起事故发生负有管理责任。鉴于该经营部经营者是自然人，且经营者朱某华在事故中死亡，建议免于对其行政处罚。

落实情况：免于对安华设备经营部行政处罚。

三、事故防范整改措施落实情况

（一）深圳市运达诚科技有限公司落实情况

“事故调查报告”中建议：深圳市运达诚科技有限公司（以下简称“深圳运达诚公司”）要强化风险意识，结合生产实际加强外包作业的安全管理，督促外包单位遵守管理制度和操作规程，自觉履行安全生产职责，健全完善隐患排查治理体系，全面排查并消除事故隐患。

落实情况：该企业均已按照整改措施要求落实。

（二）公明街道落实情况

“事故调查报告”中建议：公明街道要进一步落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，重点做好以下工作：

1.结合本辖区安全生产工作部署，聚焦工矿商贸重点领域，全面深入开展安全生产排查整治行动，尤其对用电安全加强检查，督促辖区企业定期开展风险评估和隐患排查，闭环事故隐患整改。

2.加强对外委作业的相关企业监督检查，督促企业将外委作业单位纳入本公司统一管理，重点检查外委作业单位准入资质条件、安全作业规程、作业方案和现场安全管理等内容，强化企业安全管理源头控制，规范外委作业安全管理。

3.组织辖区企业开展警示教育活动，将安装设备调试和试生产过程中易产生的风险作为警示教育重点内容，在辖区持续深入开展警示教育，增强安全生产意识。

落实情况：公明街道均已按照整改措施要求落实。

（三）马田街道落实情况

“事故调查报告”中建议：马田街道要进一步落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，重点做好以下工作：

1.结合本辖区安全生产工作部署，聚焦工矿商贸重点领域，全面深入开展安全生产排查整治行动，尤其对用电安全加强检

查，督促辖区企业定期开展风险评估和隐患排查，闭环事故隐患整改。

2.加强对外委作业的相关企业监督检查，督促企业将外委作业单位纳入本公司统一管理，重点检查外委作业单位准入资质条件、安全作业规程、作业方案和现场安全管理等内容，强化企业安全管理源头控制，规范外委作业安全管理。

3.组织辖区企业开展警示教育活动，将安装设备调试和试生产过程中易产生的风险作为警示教育重点内容，在辖区持续深入开展警示教育，增强安全生产意识。

落实情况：马田街道均已按照整改措施要求落实。

四、存在问题

评估组在此次评估工作中未发现评估对象在责任追究意见落实，事故防范整改措施落实方面存在问题。

五、工作建议

建议企业完善管理体系，推动安全生产标准化、常态化，持续强化培训，提升全员风险意识和实操能力，常态化隐患排查治理，建立动态清单，实现闭环管理，确保持续稳定。政府相关部门应总结此次事故教训，完善监管机制，加大执法力度，加强对重点行业、领域的精准监管，全面落实企业主体责任，最终为全区高质量发展筑牢安全基石。