

光明新湖光明科学城启动区综合研究楼展厅
项目展陈设备采购及安装工程“5·1”
一般机械伤害事故整改落实情况
评估报告

评估单位：光明区安全管理委员会办公室

2025 年 7 月 22 日

目 录

一、 评估概况	1
二、 责任追究意见落实情况	2
（一） 免于追究责任人员落实情况（1 名人员）	2
（二） 给予行政处罚处理落实情况（1 名人员，2 家单位）	2
三、 事故防范整改措施落实情况	3
（一） 深圳市光明科学城发展建设有限公司落实情况	3
（二） 深圳集秀创意科技有限公司落实情况	3
（三） 江苏泰世之韵工程有限公司落实情况	4
（四） 新湖街道落实情况	4
（五） 区住房建设局落实情况	4
四、 存在问题	5
五、 工作建议	5

光明新湖光明科学城启动区综合研究楼展厅 项目展陈设备采购及安装工程“5·1” 一般机械伤害事故整改落实情况 评估报告

一、评估概况

根据《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）、《广东省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估指引》（粤安办〔2023〕122号）的要求，为有效预防和遏制事故发生，光明区安委办制定了《光明区生产安全事故防范和整改措施落实情况评估工作实施方案》并牵头成立光明区生产安全事故整改措施落实评估工作组（以下简称“区事故评估组”）对光明新湖光明科学城启动区综合研究楼展厅项目展陈设备采购及安装工程“5·1”一般机械伤害事故整改措施落实情况进行评估。

光明区安委办组织区应急管理局、区住房建设局、新湖街道参与，开展事故整改措施落实情况评估工作。

区事故评估组依据事故调查报告，梳理出有关单位和行业主管部门事故责任追究和事故整改措施内容作为评估清单。在涉事企业、街道办事处、行业主管部门、区政府有关部门组织开展自评的基础上，通过听取汇报、座谈交流、调阅事故原始档案、查阅责任追究和整改措施台账资料、实地考察等方式，对事故调查

报告中涉及有关责任人员和责任单位的处理及事故整改措施落实情况等方面进行检查和评估。

二、责任追究意见落实情况

（一）免于追究责任人员落实情况（1 名人员）

刘某，江苏泰世之韵工程有限公司（以下简称“泰世公司”）工人，安全意识淡薄，在未佩戴防护面罩的情况下，冒险站在角磨机反弹时可能影响的地方进行打磨作业，对本起事故发生负有直接责任。鉴于其在本次事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）给予行政处罚处理落实情况（1 名人员，2 家单位）

1. “事故调查报告”中建议：泰世公司主要负责人陆某奇，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除工人违章作业的生产安全事故隐患，对本起事故发生负有管理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据有关规定实施行政处罚。

落实情况：深圳市光明区应急管理局对陆某奇作出罚款人民币 71452.06 元（柒万壹仟肆佰伍拾贰元陆分）的处罚。陆某奇现已全部缴纳上述款项。

2. “事故调查报告”中建议：泰世公司未认真落实安全生产主体责任，对从业人员进行安全生产教育和培训不到位；未采取技术、管理措施消除工人违章作业的生产安全事故隐患，对本起事故发生负有管理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据有关规定实施行政处罚。

落实情况:深圳市光明区应急管理局对泰世公司作出罚款人民币 550000 元（伍拾伍万元整）的处罚。泰世公司现已全部缴纳上述款项。

3.“事故调查报告”中建议:深圳集秀创意科技有限公司（以下简称“集秀创意公司”）未认真落实安全生产主体责任，将其承包的全部建筑工程转包给他人，对本起事故发生负有管理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据有关规定实施行政处罚。

落实情况:深圳市光明区应急管理局对集秀创意公司作出罚款人民币 550000 元（伍拾伍万元整）的处罚。集秀创意公司现已全部缴纳上述款项。

三、事故防范整改措施落实情况

（一）深圳市光明科学城发展建设有限公司落实情况

“事故调查报告”中建议:深圳市光明科学城发展建设有限公司（以下简称“科学城公司”）要严格按照安全生产相关法律法规和政策要求，落实建设单位责任，督促施工单位严格落实安全生产职责，举一反三，吸取事故教训，严防类似事故再次发生。

落实情况:该企业均已按照整改措施要求落实。

（二）深圳集秀创意科技有限公司落实情况

“事故调查报告”中建议:集秀创意公司要吸取本起事故的深刻教训，防止类似事故再次发生，严禁将建筑工程转包给他人，

切实落实企业安全生产主体责任，加强对施工现场的安全监督管理。

落实情况：该企业均已按照整改措施要求落实。

（三）江苏泰世之韵工程有限公司落实情况

“事故调查报告”中建议：泰世公司要认真吸取本起事故的教训，切实加强现场管理，开展电动工具大检查，特别是对角磨机、切割机进行专项检查；严格落实对作业人员的安全教育和培训工作，辨识作业过程中的安全风险，提高作业人员安全意识和岗位安全操作技能。

落实情况：该企业均已按照整改措施要求落实。

（四）新湖街道落实情况

“事故调查报告”中建议：新湖街道要切实履行安全监督管理责任，强化小散工程安全管理，加大安全监管力度，开展防高坠、防触电、防机械伤害专项隐患排查，督促项目参建单位切实落实安全生产主体责任。

落实情况：新湖街道均已按照整改措施要求落实。

（五）区住房建设局落实情况

“事故调查报告”中建议：区住房建设局要强化辖区内住房建设领域小散工程安全生产监督管理工作的协调指导，加强涉角磨机等危险作业的安全教育，提高从业人员安全意识，防范事故发生。

落实情况：区住房建设局均已按照整改措施要求落实。

四、存在问题

评估组在此次评估工作中未发现评估对象在责任追究意见落实，事故防范整改措施落实方面存在问题。

五、工作建议

建议有关部门进一步压实企业安全生产主体责任，常态化开展安全宣传教育活动。要着力健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，推动风险防范措施与排查整改工作落到实处、形成闭环，筑牢安全防线。

