

光明凤凰 A608-0173 宗地垃圾清运项目“7·13” 一般车辆伤害事故整改落实情况评估报告

评估单位：光明区安全管理委员会办公室
2025 年 7 月 23 日

目 录

一、 评估概况	1
二、 责任追究意见落实情况	2
（一） 免于追究责任人员落实情况（1 名人员）	2
（二） 建议移送司法机关处理的人员（1 名人员）	2
（三） 给予行政处罚处理落实情况（2 名人员，2 家单位）	2
三、 事故防范整改措施落实情况	4
（一） 中国建筑一局（集团）有限公司落实情况	4
（二） 深圳地铁工程咨询有限公司落实情况	4
（三） 深圳市俊豪建筑装饰设计有限公司落实情况	4
（四） 深圳市汇宁建筑劳务分包有限公司落实情况	5
（五） 区住房建设局落实情况	5
四、 存在问题	5
五、 工作建议	5

光明凤凰 A608-0173 宗地垃圾清运项目“7·13” 一般车辆伤害事故整改落实情况评估报告

一、评估概况

根据《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）、《广东省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估指引》（粤安办〔2023〕122号）的要求，为有效预防和遏制事故发生，光明区安委办制定了《光明区生产安全事故防范和整改措施落实情况评估工作实施方案》并牵头成立光明区生产安全事故整改措施落实评估工作组（以下简称“区事故评估组”）对光明凤凰 A608-0173 宗地垃圾清运项目“7·13”一般车辆伤害事故整改措施落实情况进行评估。

光明区安委办组织区应急管理局、光明公安分局、区住房建设局参与，开展事故整改措施落实情况评估工作。

区事故评估组依据事故调查报告，梳理出有关单位和行业主管部门事故责任追究和事故整改措施内容作为评估清单。在涉事企业、街道办事处、行业主管部门、区政府有关部门组织开展自评的基础上，通过听取汇报、座谈交流、调阅事故原始档案、查阅责任追究和整改措施台账资料、实地考察等方式，对事故调查报告涉及有关责任人员和责任单位的处理及事故整改措施落实情况等方面进行检查和评估。

二、责任追究意见落实情况

（一）免予追究责任人员落实情况（1 名人员）

张某，深圳市汇宁建筑劳务分包有限公司（以下简称“深圳汇宁公司”）工人，安全意识淡薄，违反管理规定和要求，非作业时间在施工现场通道一侧休息，对事故发生负有直接责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员（1 名人员）

“事故调查报告”中建议：聂某锋，深圳市俊豪建筑装饰设计有限公司（以下简称“深圳俊豪公司”）工人，安全意识淡薄，违反管理规定和要求，对本起事故发生负有直接责任。其行为涉嫌构成《中华人民共和国刑法》相关规定的重大责任事故罪，建议由深圳市公安局光明分局依法对其进行处理。

落实情况：深圳市公安局光明分局依法办理中。

（三）给予行政处罚处理落实情况（2 名人员，2 家单位）

1. “事故调查报告”中建议：深圳俊豪公司主要负责人谌某，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除工人违反管理规定和要求作业的生产安全事故隐患，对本起事故发生负有管理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据有关规定实施行政处罚。

落实情况：深圳市光明区应急管理局对谌某作出罚款人民币 22248 元（贰万贰仟贰佰肆拾捌元整）的处罚。谌某现已全部缴纳上述款项。

2. “事故调查报告”中建议：深圳汇宁公司主要负责人江某华，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除工人违反管理规定和要求的生产安全事故隐患，对本起事故发生负有管理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据有关规定实施行政处罚。

落实情况：深圳市光明区应急管理局对江某华作出罚款人民币 52960 元（伍万贰仟玖佰陆拾元整）的处罚。江某华现已全部缴纳上述款项。

3. “事故调查报告”中建议：深圳俊豪公司未认真落实安全生产主体责任，未采取技术、管理措施，消除工人违反管理规定和要求作业的事故隐患，对本起事故发生负有管理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据有关规定实施行政处罚。

落实情况：深圳市光明区应急管理局对深圳俊豪公司作出罚款人民币 550000 元（伍拾伍万元整）的处罚。深圳俊豪公司现已全部缴纳上述款项。

4. “事故调查报告”中建议：深圳汇宁公司未认真落实安全生产主体责任，未采取技术、管理措施，消除工人违反管理规定和要求作业的事故隐患，对本起事故发生负有管理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据有关规定实施行政处罚。

落实情况：深圳市光明区应急管理局对深圳汇宁公司作出罚款人民币 550000 元（伍拾伍万元整）的处罚。深圳汇宁公司现已全部缴纳上述款项。

三、事故防范整改措施落实情况

（一）中国建筑一局（集团）有限公司落实情况

“事故调查报告”中建议：中国建筑一局（集团）有限公司（以下简称“中建一局”）要深刻汲取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，加强日常非作业时间安全巡查。按照有关规定加强全员安全警示教育及施工前安全技术交底工作，提高安全管理人员安全管理水平和一线作业人员的安全意识。建议施工现场设置安全可靠的临时休息区，并加大非作业时间段安全管理。加强轮式装载机等场内车辆作业安全管理，做好施工现场人、车通行管理，杜绝类似情况的再次发生。

落实情况：该企业均已按照整改措施要求落实。

（二）深圳地铁工程咨询有限公司落实情况

“事故调查报告”中建议：深圳地铁工程咨询有限公司（以下简称“深圳地铁工程咨询公司”）要依法履行监理职责，严格按照法律法规和工程建设强制性标准实施监理。严格把控和监管施工过程的风险点，督促施工单位做好安全管理相关工作，切实落实监督管理工作。

落实情况：该企业均已按照整改措施要求落实。

（三）深圳市俊豪建筑装饰设计有限公司落实情况

“事故调查报告”中建议：俊豪公司要切实履行本单位安全主体责任，做实做细本单位人员安全教育培训及交底，督促人员安全驾驶车辆，加大现场车辆安全管理力度，车辆通行及作业过

程中安排专人进行车辆指挥并疏散无关人员，作业区域设置警戒措施切实做好本单位安全管理责任。

落实情况：该企业均已按照整改措施要求落实。

（四）深圳市汇宁建筑劳务分包有限公司落实情况

“事故调查报告”中建议：深圳汇宁公司应加强对作业人员的安全教育，每日班前教育全面告知工人现场行车路线，主动避让车辆，增强一线人员的安全意识；班组长及安全员应加强对现场非作业时间的巡视，及时制止违规违章行为。

落实情况：该企业均已按照整改措施要求落实。

（五）区住房建设局落实情况

“事故调查报告”中建议：区住房建设局要切实履行建筑行业安全监督管理责任，加强对市移交区管项目的安全监管，加大对施工现场车辆安全监管力度，督促项目参建单位切实落实安全生产主体责任，防范事故发生。

落实情况：区住房建设局均已按照整改措施要求落实。

四、存在问题

评估组在此次评估工作中未发现评估对象在责任追究意见落实，事故防范整改措施落实方面存在问题。

五、工作建议

建议相关单位和部门以此次事故整改为契机，系统、持续地强化车辆安全管理工作。要着力完善长效化的安全管理体系，将行之有效的整改措施制度化、常态化，切实巩固已有成果。关键

要聚焦预防，建立健全隐患排查与风险防控机制，从根本上杜绝类似事故的再次发生，为建筑施工行业的高质量安全发展提供坚实的保障。