

光明新湖中山大学附属七院二期项目 1 标
幕墙工程“6·15”一般高坠事故
整改落实情况评估报告

评估单位：光明区安全管理委员会办公室
2025 年 9 月 22 日

目 录

一、 评估概况	1
二、 责任追究意见落实情况	2
（一） 免于追究责任人员落实情况（1 名人员）	2
（二） 给予行政处罚处理落实情况（2 名人员，2 家单位）	2
三、 事故防范整改措施落实情况	3
（一） 深圳市翰国建筑劳务有限公司落实情况	3
（二） 深圳市华剑建设集团股份有限公司落实情况	4
（三） 深圳市建筑工务署教育工程管理中心落实情况	4
（四） 市建筑质安总落实情况	4
四、 存在问题	5
五、 工作建议	5

光明新湖中山大学附属七院二期项目 1 标 幕墙工程“6·15”一般高坠事故 整改落实情况评估报告

一、评估概况

根据《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）、《广东省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估指引》（粤安办〔2023〕122号）的要求，为有效预防和遏制事故发生，光明区安委办制定了《光明区生产安全事故防范和整改措施落实情况评估工作实施方案》并牵头成立光明区生产安全事故整改措施落实评估工作组（以下简称“区事故评估组”）对光明新湖中山大学附属七院二期项目 1 标幕墙工程“6·15”一般高坠事故整改措施落实情况进行评估。

光明区安委办组织市建筑质安总站、区应急管理局参与，开展事故整改措施落实情况评估工作。

区事故评估组依据事故调查报告，梳理出有关单位和行业主管部门事故责任追究和事故整改措施内容作为评估清单。在涉事企业、街道办事处、行业主管部门、区政府有关部门组织开展自评的基础上，通过听取汇报、座谈交流、调阅事故原始档案、查阅责任追究和整改措施台账资料、实地考察等方式，对事故调查报告中涉及有关责任人员和责任单位的处理及事故整改措施落

实情况等方面进行检查和评估。

二、责任追究意见落实情况

（一）免于追究责任人员落实情况（1 名人员）

蔡某东，深圳市翰国建筑劳务有限公司（以下简称“翰国劳务公司”）班组工人，安全意识淡薄，未正确使用安全带，做好个人防护，造成事故发生，应对事故发生负有直接责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）给予行政处罚处理落实情况（2 名人员，2 家单位）

1. “事故调查报告”中建议：徐某锋，翰国劳务公司主要负责人，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除工人违章作业的生产安全事故隐患，对本起事故发生负有管理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据有关规定实施行政处罚。

落实情况：深圳市光明区应急管理局对徐某锋作出罚款人民币 49600 元（肆万玖仟陆佰元整）的处罚。徐某锋现已全部缴纳上述款项。

2. “事故调查报告”中建议：王某峰，深圳市华剑建设集团股份有限公司（以下简称“深圳华剑公司”）主要负责人，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除工人违章作业的生产安全事故隐患，对本起事故发生负有管理责任；未在一个小时内报告事故情况，建议由深圳市光明区应急管理局依据有关规定实施行政处罚。

落实情况:深圳市光明区应急管理局对王某峰作出罚款人民币 113400 元（壹拾壹万叁仟肆佰元整）的处罚。王某峰现已全部缴纳上述款项。

3. “事故调查报告”中建议：深圳华剑公司未认真落实安全生产主体责任，未认真监督、教育从业人员在高处作业过程中正确佩戴和使用劳动防护用品，对本起事故发生负有管理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据有关规定实施行政处罚。

落实情况:深圳市光明区应急管理局对深圳华剑公司作出罚款人民币 550000 元（伍拾伍万元整）的处罚。深圳华剑公司现已全部缴纳上述款项。

4. “事故调查报告”中建议：翰国劳务公司未认真落实安全生产主体责任，未认真监督、教育从业人员在高处作业过程中正确佩戴和使用劳动防护用品，对本起事故发生负有管理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据有关规定实施行政处罚。

落实情况:深圳市光明区应急管理局对翰国劳务公司作出罚款人民币 550000 元（伍拾伍万元整）的处罚。翰国劳务公司现已全部缴纳上述款项。

三、事故防范整改措施落实情况

（一）深圳市翰国建筑劳务有限公司落实情况

“事故调查报告”中建议：翰国劳务公司应认真吸取本起事故的教训，切实加强现场管理，及时制止工人违章冒险作业行为，确保操作规程的遵守和安全措施的落实；严格落实工人的安全教

育和培训工作，提高作业人员安全意识和岗位安全操作技能。

落实情况：该企业均已按照整改措施要求落实。

（二）深圳市华剑建设集团股份有限公司落实情况

“事故调查报告”中建议：深圳华剑公司应认真吸取本起事故的教训，一是严格落实安全教育培训制度，把安全生产责任落实到岗位、落实到个人，加强对项目施工活动的安全管理；二是要落实施工现场的安全措施，严格督促作业人员按照操作规程作业，及时发现并制止违规违章作业行为，消除事故隐患。

落实情况：该企业均已按照整改措施要求落实。

（三）深圳市建筑工务署教育工程管理中心落实情况

“事故调查报告”中建议：深圳市建筑工务署教育工程管理中心要深刻吸取事故教训，督促辖区在建项目各参建单位及相关管理人员全面履行安全生产管理、监理职责；开展安全生产专项隐患检查整治行动，针对检查中发现的问题，限期整改到位，做到闭环管理。

落实情况：该单位均已按照整改措施要求落实。

（四）市建筑质安总站落实情况

“事故调查报告”中建议：市建筑质安总站要深刻吸取事故教训，切实履行建筑行业安全监督管理责任。结合本部门安全生产工作部署，聚焦建筑施工重点领域，重点关注新型设备安全风险，全面深入开展安全生产隐患整治工作，督促项目参建单位切实落实安全生产主体责任。严格按照作业安全管理规定要求开展

作业，防范事故发生。

落实情况：市建筑质安总站均已按照整改措施要求落实。

四、存在问题

评估组在此次评估工作中未发现评估对象在责任追究意见落实，事故防范整改措施落实方面存在问题。

五、工作建议

建议相关单位应系统性强化安全生产工作。一要深化安全宣传建设，定期组织培训，持续提升全员安全意识和实操能力；二要完善制度机制，加强对制度落实的监督、检查与考核，推动安全管理长效化；三要加强施工现场的动态管控，确保施工全过程风险可控。

