

深圳市住房和建设局文件

深建物业〔2018〕59号

深圳市住房和建设局转发关于加强对 太阳能板结构安全检查的通知

各区住房和建设局、大鹏新区城建局，各物业服务企业：

现将《深圳市建设工程质量检测中心关于加强对太阳能板结构安全检查的建议》转发给你们，文件中指出南山建工村（同小区）保障性住房13栋顶楼的太阳能热水板被台风刮落，飞出几十米后撞击检测中心工程质量大厦玻璃幕墙，造成中心办公楼1-10楼北面窗户玻璃损失34块，车窗玻璃损失1块，雨水管、风机房损坏各1处。请各区加强督促辖区物业服务企业按照物业服务合同约定或由物业服务企业敦促外包维保单位，做好太阳能板安装是否稳固的安全检查工作，及时加固不稳固的

太阳能板，排除安全隐患。

特此通知。

附件：深圳市建设工程质量检测中心关于加强对太阳能板
结构安全检查的建议

深圳市住房和建设局
2018 年 10 月 25 日

（联系人：宋杰，联系电话：13302280113）