

光明区小型水库安全运行管理标准化  
建设工程“1·10”物体打击事故  
整改落实情况评估报告

评估单位：光明区安全管理委员会办公室  
2025年7月20日

## 目 录

一、 评估概况 .....	1
二、 责任追究意见落实情况 .....	2
（一） 免于追究责任人员落实情况（1 名人员） .....	2
（二） 给予行政处罚处理落实情况（2 名人员） .....	2
（三） 其他处理落实情况（2 家单位） .....	3
三、 事故防范整改措施落实情况 .....	4
（一） 中国水电建设集团十五工程局有限公司落实情况 .....	4
（二） 深圳市鼎盈电力建设发展有限公司落实情况 .....	4
（三） 区水务局落实情况 .....	5
四、 存在问题 .....	5
五、 工作建议 .....	5



# 光明区小型水库安全运行管理标准化 建设工程“1·10”物体打击事故 整改落实情况评估报告

## 一、评估概况

根据《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）、《广东省生产安全事故防范和整改措施落实情况评估指引》（粤安办〔2023〕122号）的要求，为有效预防和遏制事故发生，光明区安委办制定了《光明区生产安全事故防范和整改措施落实情况评估工作实施方案》并牵头成立光明区生产安全事故整改措施落实评估工作组（以下简称“区事故评估组”）对光明区小型水库安全运行管理标准化建设工程“1·10”物体打击事故整改措施落实情况进行评估。

光明区安委办组织区应急管理局、区水务局参与，开展事故整改措施落实情况评估工作。

区事故评估组依据事故调查报告，梳理出有关单位和行业主管部门事故责任追究和事故整改措施内容，作为评估清单。在涉事企业、街道办事处、行业主管部门、区政府有关部门组织开展自评的基础上，通过听取汇报、座谈交流、调阅事故原始档案、查阅责任追究和整改措施台账资料、实地考察等方式，对事故调查报告涉及有关责任人员和责任单位的处理及事故整改措施

落实情况等方面进行检查和评估。

## 二、责任追究意见落实情况

### （一）免予追究责任人员落实情况（1 名人员）

蔡某军，深圳市鼎盈电力建设发展有限公司（以下简称“鼎盈公司”）工人，安全意识淡薄，在未泄压的情况下冒险靠近俯身观察栓塞器，对事故发生负直接责任，鉴于其在本次事故中受重伤，并于 2024 年 2 月 28 日死亡，建议免予追究其责任。

### （二）给予行政处罚处理落实情况（2 名人员）

1. “事故调查报告”中建议：董某伟，中国水电建设集团十五工程局有限公司（以下简称“水电十五局”）主要负责人，未认真履行安全生产管理职责，其未检查本单位的安全生产工作，发现并消除生产安全事故隐患的行为，对事故的发生负有管理责任。建议由深圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对水电十五局主要负责人董某伟给予行政处罚。

**落实情况：**深圳市光明区应急管理局对董某伟作出罚款人民币 19649.16 元（壹万玖仟陆佰肆拾玖元壹角陆分）的处罚。董某伟现已全部缴纳上述款项。

2. “事故调查报告”中建议：陈某升，鼎盈公司主要负责人，未认真履行安全生产管理职责，其未检查本单位的安全生产工作，发现并消除生产安全事故隐患的行为，对事故的发生负有管理责任。建议由深圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和国



安全生产法》有关规定对鼎盈公司主要负责人陈某升进行处罚。

**落实情况:**深圳市光明区应急管理局对陈某升作出罚款人民币 73602.38 元（柒万叁仟陆佰零贰元叁角捌分）的处罚。目前已向法院申请强制执行。

### （三）其他处理落实情况（2 家单位）

1. “事故调查报告”中建议：水电十五局未认真履行安全生产管理职责，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，对事故的发生负有管理责任。根据《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136 号）、《关于 1 至 2 人重伤事故有关法律适用问题的复函》（粤安监函〔2015〕367 号）中有关“对造成 1 至 2 人重伤或者 300 万元以下直接经济损失的生产安全事故，一般不对事故发生单位给予罚款处罚”的规定，不对该涉事单位进行罚款处罚。建议由深圳市光明区水务局对事故单位进行处理。

**落实情况:**区水务局对施工单位水电十五局作出扣 5 分的不良行为处罚。

2. “事故调查报告”中建议：鼎盈公司未认真履行安全生产管理职责，未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对事故的发生负有管理责任。根据《国家安全监管



管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）、《关于1至2人重伤事故有关法律适用问题的复函》（粤安监函〔2015〕367号）中有关“对造成1至2人重伤或者300万元以下直接经济损失的生产安全事故，一般不对事故发生单位给予罚款处罚”的规定，不对该涉事单位进行罚款处罚。建议由深圳市光明区水务局对事故单位进行处理。

**落实情况：**区水务局将鼎盈公司纳入水电十五局“禁入分包商”名单，并对其处以三十万元罚款。

### 三、事故防范整改措施落实情况

#### （一）中国水电建设集团十五工程局有限公司落实情况

“事故调查报告”中建议：水电十五局应深刻汲取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止事故再次发生。一要进一步加强对现场的统一协调、管理工作，加强对工人的安全教育和培训、考核，确保工人切实掌握安全生产技能。二要教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。三要召开事故警示教育会，提高工人的安全防范意识，杜绝违规作业的发生。

**落实情况：**该企业均已按照整改措施要求落实。

#### （二）深圳市鼎盈电力建设发展有限公司落实情况

“事故调查报告”中建议：鼎盈公司应汲取本起事故的深刻教训，一要进一步落实企业安全生产主体责任，健全安全管理制

度和操作规程。二是要加强对施工现场的安全管理，及时排查事故现场安全隐患，制止并纠正违反操作规程的行为。三要组织工人开展安全教育培训及事故警示教育，增强员工的安全意识和业务操作技能。

**落实情况：**该企业均已按照整改措施要求落实。

### （三）区水务局落实情况

“事故调查报告”中建议：区水务局应以此为戒，一要加大安全生产宣传教育强度，通过警示会、微信群等途径在全区在建项目中开展事故警示教育行动。二要加大安全监管力度，对各种施工违法违规行零容忍，督促相关单位切实履行安全生产主体责任，提升安全管理水平，消除事故隐患，避免再次发生类似事故。

**落实情况：**该企业均已按照整改措施要求落实。

## 四、存在问题

评估组在此次评估工作中未发现评估对象在责任追究意见落实，事故防范整改措施落实方面存在问题。

## 五、工作建议

建议企业应持续加强对员工的安全培训教育，特别是操作技能培训，通过开展岗位练兵、技能竞赛等活动，提高员工操作设备的熟练程度，进一步减少人为因素导致的安全风险。深入推进安全生产文化建设，通过多种形式开展安全生产宣传活动，如安全知识竞赛、安全文化墙建设等，营造浓厚的安全生产氛围，使



安全意识深入人心，成为全体员工的自觉行为。

建议政府相关部门应加强对企业整改情况的跟踪复查，定期对企业安全生产状况进行检查，督促企业持续保持安全生产管理的高压态势，防止企业出现整改后反弹现象，确保安全生产形势稳定好转。